



- ① ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH HLINÍKOVÝCH PLECHŮ, ÚPRAVA KOTVĚNÍ A PODLOŽENÍ
STŘEŠNÍ SENDVIČOVÉ PUR PANELY tl. 100 mm
- ③ OČIŠTĚNÍ A NÁTĚR OCELOVÉ KONSTRUKCE
- ⑤ ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉHO OBKLADU, ÚPRAVA PODKLADU, OBKLAD SENDVIČOVÝMI PANELY tl. 50 mm
- ⑥ HLINÍKOVÉ SESTAVY OKEN A DVEŘÍ
- ⑦ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Analýza kompletní rekonstrukce Víceúčelové sportovní haly

POHLED ČELNÍ

M 1:200